

**ОДГОВОР
НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ**

На седници Скупштине града Крагујевца, одржаној 26.10.2018. године, одборничко питање поставио је одборник

СЛАВОЉУБ БРАДОЊИЋ

- "Када ће се санирати и поправити мост у месној заједници Сушица, у улици Милентија Поповића, за који је урађена пројектна документација?".

На постављено питање ЈП "Путеви" Крагујевац, доставило је следећи

ОДГОВОР



Ј.П. „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ

тел : 034 / 334 - 864, факс: 034 / 333 - 855

Ул. Николе Пашића 6

ЈП „Путеви“ Крагујевац Крагујевац

Број: 05-3418

Датум: 18.12.2018.

КРАГУЈЕВАЦ

Град Крагујевац

Скупштина града

Секретару

Предмет: Одговор на одборничко питање (Вежа/Бр:020-381-7/18-I од 07.11.2018)

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ЈП „Путеви“ Крагујевац због ситуације у којој се тренутно налази а која се односи на блокаду рачуна и отежано функционисање, није у могућности да послове управљача пута реализује у пуном капацитету.

Послове који се односе на редовно одржавање саобраћајница и објеката на њима у које свакако спада и санација мостова, као и инвестирање у изградњу односно реконструкцију улица и општинских путева Град је у овом тренутку поверио Градским управама.

ЈП „Путеви“ Крагујевац, је у фази израде неопходних аката из делокруга управљања путевима и стварања услова за фазно преузимање надлежности које су дефинисане као законска обавеза управљача пута.

Снимање стања свих мостова на подручју града Крагујевца је извршено у септембру 2018.године, по Решењу Градског већа (Бр:112-865/18-V од 13.09.2018.), и урађен је ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ МОСТОВА У КРАГУЈЕВЦУ.

У ИЗВЕШТАЈУ за надвожњак у улици Милентија Поповића код „Житопродукта“ преко Сушичког потока дат је опис – Визуелно стање.

У складу са примљеном информацијом од Вас о постојању пројектне документације за санацију моста у улици Милентија Поповића, ЈП „Путеви“ ће истражити где и шта постоји и о томе Вас накнадно у а у најкраћем могућем року извести.

Напомињемо да се предметни мост налази на Државном путу I Б реда 25, па је самим тим и одржавање објекта у надлежности ЈП „Путеви Србије“

Прилог: Фотодокументација из Извештаја о стању мостова у Крагујевцу

Срдачно,

Директор

29.11. 2018.

Никола Милетић, дипл.инж.саоб.

ИЗВЕШТАЈ СТАЊА МОСТА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ (СУШ 10)

152

Р.Б.	КОМЕНТАР
1	НАЗИВ МОСТА /
2	ЛОКАЦИЈА (назив улице и шта премошћава) Надвожњак у Ул. Милентија Половића код „Житопrodukта“ Преко Сушичког потока
3	ГОДИНА ГРАДЊЕ /
4	ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА /
5	УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА /
6	НАМЕНА МОСТА (Пешачки, друмски, друмско-пешачки,...) Друмско-пешачки
7	МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (Бетонска, челична, дрвена, камена, итд...) Бетонска
8	ГЛАВНИ РАСПОН КОНСТРУКЦИЈЕ $L_{\text{глав}}=33,50\text{m}$
9	ШИРИНА И БРОЈ САОРАЂАЈНИХ ТРАКА $4 \times 3,25\text{m}$
10	ШИРИНА И БРОЈ ПЕШАЧКИХ СТАЗА $1 \times 2,50 + 1 \times 2,55\text{m}$
11	ИВИЧЊАК (Висина, стање) $h=20\text{cm}$
12	ПЕШАЧКА ОГРАДА (Висина, стање) $h=1,05\text{m}$
13	КОПСКА ЗАШТИТНА ОГРАДА (Висина, стање) $h=0,75\text{m}$, кородирала
14	ВИЗУЕЛНО СТАЊЕ (Да ли постоје визуелна оштећења, недостаци, стање дилатација, асфалта и друге неправилности)
	На конструкцији моста су примећена оштећења која захтевају хитну санацију. Мост се састоји од 3 распона укупне дужине 33,5м са два средисња и два обална стуба. Мост је оштећен продором воде и дејством соли и мрза. На мосту постоји само једна дилатациона справа, која је у лошем стању посебно на делу пешачких стаза. Пешачка ограда у знатној мери оштећена корозијом понегде у потпуности. Са доње стране приметно је отпадање заштитног слоја бетона. Агресивном дејством корозије дошло је до пропадања арматуре посебно узенгија наглавних греда стубова. Пукотине и рупе на пешачким стазама чине је небезбедним за пешаке.

15

ФОТОГРАФИЈЕ

